


Dvoustá napjatost

Transformace tenzorů napětí a přetvoření – aplikace v tenzometrii.


PLASTICITA

STANOVENÍ NAPĚTÍ V DANÉM MATERIÁLOVÉM BODĚ NA POVRCHU TĚLESA Z PŘETVOŘENÍ ZMĚŘENÝCH ODPOROVÝMI TENZOMETRY VE TŘECH SMĚRECH

- ✗ Na nezatiženém povrchu součástí je dvouosá napjatost $\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$.
- ✗ Napětí na povrchu součásti bychom mohli určit reflexní fotoelasticitami (dnes málo používaná optická metoda)
- ✗ Všechny ostatní metody spočívají ve změření složek přetvoření (opticky, nebo pomocí tenzometrů) a ve výpočtu složek napětí z konstitutivních vztahů a materiálových parametrů (pro lineární izotropní materiál je konstitutivním vztahem Hookeův zákon a materiálové parametry jsou Youngův modul E a Poissonova konstanta ν)
- ✗ Odporovými tenzometry měříme normální přetvoření ε ve směru tenzometru.
- ✗ Podložka tenzometru je přilepena na povrchu součásti. V důsledku prodloužení tenzometru se mění průřez a tedy i ohmický odpor spirály natištěné na podložce. V určitém rozmezí deformace je změna odporu lineárně závislá na přetvoření. Měříme změnu odporu a po vynásobení konstantou tenzometru dostaneme ε .




- Odporové tenzometry jsou buďto samostatné, nebo se dodávají jako růžice (dva nebo tři tenzometry pod různými úhly na jedné podložce).
- Na obr. je tenzometrická růžice, úhel mezi tenzometry je $\pi/4$.
- Zvolíme-li osu x ve směru tenzometru 1 a osu y ve směru tenzometru 3, pak měříme přímo složky přetvoření $\varepsilon_x = \varepsilon_1$ a $\varepsilon_y = \varepsilon_3$.
- Smykovou složku přetvoření γ_{xy} musíme dopočítat ze vztahu pro normální přetvoření ε_2 ve směru 2.



$$\begin{aligned} \epsilon_{\theta} &= \frac{(\delta x')}{dx'} = \epsilon_x \cos^2 \theta + \epsilon_y \sin^2 \theta + \gamma_{xy} \sin \theta \cos \theta = \\ &= \frac{\epsilon_x + \epsilon_y}{2} + \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{2} \cos 2\theta + \frac{\gamma_{xy}}{2} \sin 2\theta. \end{aligned}$$

TENZOMETRICKÁ RŮŽICE $\theta = \pi/4$



$$\varepsilon_x = \varepsilon_1, \varepsilon_y = \varepsilon_3,$$

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_{\pi/4} = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y}{2} + \frac{\gamma_{xy}}{2} \Rightarrow \varepsilon_2 = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_3}{2} + \frac{\gamma_{xy}}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \gamma_{xy} = 2\varepsilon_2 - (\varepsilon_1 + \varepsilon_3).$$

Z Hookeova zákona pro dvouosou napjatost vypočteme složky napětí, dále určíme hlavní napětí a hlavní směry:

$$\sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2} (\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y), \sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2} (\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x) \text{ a } \tau_{xy} = \frac{E}{2(1+\nu)} \gamma_{xy}.$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}, \quad \theta_{1,2} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}.$$