


Průžně-plastický materiál - náhrada pracovního diagramu



- Idealizovaný diagram má dvě části:
- 1) $\sigma \leq \sigma_k$ lineární část ve které platí Hookeův zákon.
 - 2) oblast plast. deformací, které se rozvíjejí při konst. napětí $\sigma = \sigma_k$

~~Tresca~~


Trescova podmínka plasticity

- o vzniku plastickeho stavu a o jeho rozvoji rozhoduje maximální smyčové napětí


$$\tau_{max} = \tau_k$$

↑ smyč. nap. na mezi kluzu

Pro jednosou napjatost $\tau_k = \frac{\sigma_k}{2}$



Jednosou napjatost



Vleosa napjatost v slarove m'dobe

Plastické deformace v tlakové nádobě

1) podmínka rovnováhy musí být splněna i v plastickém stavu

$$\sigma_r + r \frac{d\sigma_r}{dr} - \sigma_t = 0$$


2) Trescova podmínka plasticity

$$\frac{\sigma_t - \sigma_r}{2} = \frac{\sigma_k}{2} \rightarrow \text{dosadíme do podmínky rovnováhy}$$

$$-\sigma_k + r \frac{d\sigma_r}{dr} = 0 \Rightarrow \sigma_r = \sigma_k \ln r + C$$

$$\Rightarrow \sigma_t = \sigma_k (1 + \ln r) + C$$

Tlaková nádoba $r_1 = 150 \text{ mm}$, $r_2 = 300 \text{ mm}$,
 $E = 2 \cdot 10^5 \text{ MPa}$, $\nu = 0,3$, $\sigma_k = 450 \text{ MPa}$
je zatížena tlakem $p_z = 150 \text{ MPa}$, jádra je
bezpečnost vzhledem k mezi kluzu?



$$\mu_k = \frac{\sigma_k}{\sigma_{\text{drtg}}} = \frac{\sigma_k}{2(A + p_z)}$$

$$A = \frac{p_z \cdot r_1^2}{r_2^2 - r_1^2} = 50 \text{ MPa}$$

$$\mu_k = \frac{450}{400} = 1,125$$

První plastické deformace by vznikly na vnějším okraji nádoby při tlaku p_1 ,

Merij určime z podminky

$$2(A_1 + p_1) = \sigma_K, \text{ kde } A_1 = \frac{p_1 r_1^2}{r_2^2 - r_1^2}$$

$$p_1 = 168,75 \text{ MPa}$$

Pri tomto tlaku p₁ ekvivalentní napětí na vnějším okraji právě dosáhne meze kluzu, ale celý plášť nádobky je ještě v elastickém stavu.

Plastický stav v celém plášti nádobky by vznikl při tlaku p_{MEZ}, který určime z okrajových podmínek $\sigma_r(r_1) = -p_{MEZ}$ a $\sigma_r(r_2) = 0$


Za σ_r všad musíme dosadit funkci $\sigma_r = \sigma_K \ln r + C$, která platí v plastickém stavu. Z druhé podmínky $C = -\sigma_K \ln r_2$ a tedy $\sigma_r = \sigma_K \ln \frac{r}{r_2}$ a $\sigma_t = \sigma_K (1 + \ln \frac{r}{r_2})$

Merij tlak určime z první okrajové podm.



$$p_{MEZ} = -\sigma_K \ln \frac{r_1}{r_2} = 312 \text{ MPa}$$

Autofretáž - procedura kdy tlaková nádobka je podrobena velkému vnitřnímu tlaku, který způsobí plastický stav ve vnitřní části nádobky. Důsledkem je tlakové obrodové zbytkové napětí na vnitřním okraji nádobky. Tato dechmida se užívá v případě válců vyrobených čerpadel, hlavních kanonů a u systémů pro vstříkávání paliva dieselových motorů

Příklad: pro danou nádobu určíme potřebný tlak p_M rozšíření plastického stavu až na poloměr $r_p = 180 \text{ mm}$, včetně zbytkové napětí a napětí po zatížení protoklínem tlakem a bezpečnost nádobu.



Radiální napětí $\sigma_r(r_p)$ které vznikne při zatížení tlakem p_M na vnitřním poloměru, je rovno tlaku, který působí mezi elastickou a plastickou částí r_p .



V elastické části 2 je na poloměru r_p dvovalentní napětí právě rovno σ_K

$$2(A_E + p_P) = \sigma_K \Rightarrow p_P = 144 \text{ MPa}$$

$$A_E = \frac{p_P \cdot r_P^2}{r_2^2 - r_P^2}$$

V plastické části 1 je $\sigma_r = \sigma_K \ln r + C$

Okrajové podmínky $\sigma_r(r_1) = -p_M$ $\sigma_r(r_p) = -p_P$


$$\sigma_K \ln r_p + C = -p_P \Rightarrow C = -(\sigma_K \ln r_p + p_P)$$

po dosazení $\sigma_r = \sigma_K \ln \frac{r}{r_p} - p_P$

Z druhé podmínky $p_M = p_P - \sigma_K \cdot \ln \frac{r_1}{r_p} = 226 \text{ MPa}$

Grafy napětí

(5)




modrá - napětí v plast. stavu

červená - napětí elast. odpovídající σ_{el}

zelená - zbytková napětí

černá - napětí po zatížení provoz. kladem

Srovnání



černá - napětí po zatížení provoz. min. kladem po autofat. σ_{SWAUT}

červená - napětí po zatížení provoz. kladem bez autofat. σ_{elst}