

Určete průhyby y_C řezu C a úhly pootočení φ_D řezů D nosníků; q, a, E, I berte známé.


392




393




394




395




396




397




398




399




400




401




402




403




404




405




406



407



408



409

